


SAN ISIDRO

SURQUILLO

SURCO

Leyenda

General

Puentes

Curvas de nivel

Limites del Distrito

Manzanas

Urbanizaciones

Limites de Urbanizaciones

Equipamiento Academia Colegio Inicial Instituto Universidad Laboratorio Centro de Salud Clinica Hospital Policlinico Supermercado**Peligros****Peligros en todo el distrito** Peligro de sismo Peligro de lluvias (el Niño)**Peligros específicos** Peligro de Tsunami Peligro de derrumbe Peligro de Incendios Incendio en Grifos Incendio en Supermercados Incendio por materiales inflamables

Vulnerabilidad

Comun en el distrito

Calidad del Material empleado

Buena

Estado de Conservacion

Buena

Proceso Constructivo

Buena

Especifica

Densidad

Baja

Media

Alta



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
SUBGERENCIA DE CATASTRO

MAPA DE IDENTIFICACION DE CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

01252505007501,000m

PROY. ELIPSOIDE : UTM - WGS84IMPRESION : JULIO 2011ESCALA : 1/5000

ZONA : 18SGIS: JHONATAN GARRIDO LECCAPLANO : 02