


PLANTA
ESC. : 1 / 100



REFERENCIA

LEYENDA		
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	CODIGO
	DEMOLICION DE ADOSQUIN TIPO 1 (Sobre base de concreto e=0.15m)	RA
	RETIRO DE ADOSQUIN TIPO 2 (Sobre base de estacionamiento)	RA2
	RETIRO DE BLOQUETA 20x20x10cm TIPO 1 (sobre base granular)	RB1
	RETIRO DE BLOQUETA 20x20x10cm TIPO 2 (Sobre base de estacionamiento)	RB2
	DESBROCE DE GRASAS NATURAL	DA
	DESBROCE DE MACIZO FLORAL	DAF
	DESINSTALACION DE FARO ORNAMENTAL	DL1
	DESINSTALACION DE LUMINARIA (REFLECTOR)	DL2
	DESINSTALACION DE LUMINARIA EN PISO	DL3

Municipalidad de Miraflores

Alcalde:
SR. LUIS MOLINA ARLES

GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Proyecto:
EXPERIMENTO TECNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - código único de inversiones N° 2448188"

Profesional:
Ing. URSULA LAREDO ZAPATA
CIP: 72461

CAO:

Plano:

DEMOLICION

Escala: INDICADA Fecha: 2019

Letra:

D-5